

## Podnet č. 9/2016

4. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva  
konané dňa 18.4.2016

### **Mgr. Pristáš:**

Na Ulici zimnej pri bytovke 72, tam parkujú autá kolmo na bytovku a trávnatá plocha, ktorá je hneď za parkoviskom je vyvýšená a keď dlhšie prší, tá hlina steká z tej trávinatej plochy priamo na parkovisko. Jednak sú tam upchaté kanály, kde voda potom neodteká, jednak sú tam strašne veľké diery, hlavne kde sú kanály. Ja som si včera všimol, že tam pravdepodobne kedysi bol obrubník, aby asi zabraňoval zosuvu tej pôdy, ale je už, vidno ho len na začiatku celého parkoviska asi na 2 metrovom úseku a potom ďalej už je prekrytý hlinou. Čiže tam vraj aj boli nejakí robotníci z technických služieb, čosi tam okopávali burinu, ale tá hlina je strašne tam vysoká. Buď by tam bolo potrebné tam navýšiť ten obrubník alebo znížiť tú vrstvu hlíny, odobrať, pretože naozaj, keď prší tam steká na parkovisko a je tam veľký, nechcem povedať bordel, ale zlé sa tam parkuje, zlé sa tam chodí.

### **PhDr. Čižmár:**

Berieme to, ako podnet, budeme kontaktovať technické služby, mestské hospodárske stredisko, aby upravili túto plochu, tak zelenú plochu, ako aj tú spevnenú do takej podoby, aby bola využiteľná na ten účel, ktorý je.

Určené:

TS mesta Trebišov

mestské hospodárske stredisko