

5740156

<b>Dodávateľ</b> <b>Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>1103052</b>
	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>	
<b>Sládkovičova 1301/5</b> <b>075 01 Trebišov</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>Technické služby</b> <b>Stavebná 2</b> <b>075 01 Trebišov</b>	
IČO : 35478853      DIČ : 1020693949 IČ DPH : SK1020693949 Koncesná listina reg. číslo 1999/16990/00002. Živnostenský register č. 811-7314.		
<b>Vystavil</b> Ing. Štefan Demčák Tel.: 056/6722363 Fax: 056/6722363	<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>
<b>Odberateľ</b> <b>Technické služby</b> <b>Stavebná 2</b> <b>075 01 Trebišov</b>	<b>17.03.2011</b>	<b>17.03.2011</b>
IČO : 00188433      DIČ : 2020749951 IČ DPH : SK2020749951	<b>Forma úhrady</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
	<b>Prevodným príkazom</b>	<b>31.03.2011</b>
	<b>Spôsob dopravy</b>	
	<b>Konštantný symbol</b>	0308
	<b>Banka</b>	ČSOB a.s.
	<b>Pobočka</b>	Trebišov
	<b>Číslo účtu</b>	40078942607500
	<b>SWIFT</b>	
	<b>IBAN</b>	
	<b>Dod. a plat. podm.</b>	

**Fakturujeme Vám kontrolu komínov**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Plynová kotolňa - AB		0,00		0,00		0,00	0,00
2		Kontrola prieduchu 300x300	20	14,00	m	1,22		1,22	17,08
3		Kontrola dymovodu d 180	20	4,00	m	3,47		3,47	13,88
4		Skúška tesnosti prístroj WOHLER	20	3,00	ks	18,43		18,43	55,29
5		Potvrdenie o kontrole a čistení komína	20	1,00	ks	15,93		15,93	15,93
6				0,00		0,00		0,00	0,00
7		Plynová kotolňa - Mechanizačná dielňa		0,00		0,00		0,00	0,00
8		Kontrola prieduchu d 180	20	7,30	m	0,85		0,85	6,21
9		Kontrola dymovodu d 180	20	4,50	m	3,47		3,47	15,62
10		Skúška tesnosti príst. WOHLER	20	2,00	ks	18,43		18,43	36,86
11		Potvrdenie o kontrole a čistení komína	20	1,00	ks	15,93		15,93	15,93
12				0,00		0,00		0,00	0,00
13		Plynová kotolňa - Zimný štadión		0,00		0,00		0,00	0,00
14		Kontrola prieduchu d 300	20	16,00	m	1,22		1,22	19,52
15		Kontrola dymovodu d 150	20	8,00	m	3,47		3,47	27,76
16		Kontrola dymovodu d 250	20	6,50	m	3,47		3,47	22,56
17		Skúška tesnosti príst. WOHLER	20	2,00	ks	18,43		18,43	36,86
18		Potvrdenie o kontrole a čistení komína	20	1,00	ks	15,93		15,93	15,93
19				0,00		0,00		0,00	0,00
20		Areál vodných športov - kogeneračná jednotka		0,00		0,00		0,00	0,00
21		Kontrola prieduchu d 160	20	7,00	m	0,85		0,85	5,95
22		Kontrola dymovodu d 160	20	2,00	m	3,47		3,47	6,94
23		Potvrdenie o kontrole a čistení komína	20	1,00	ks	15,93		15,93	15,93
24		Kontrola prieduchu d 350	20	7,00	m	1,40		1,40	9,80
25		Kontrola dymovodu d 350	20	1,00	m	3,47		3,47	3,47
26		Skúška tesnosti príst. WOHLER	20	4,00	ks	18,43		18,43	73,72

27	Potvrdenie o kontrole a čistení komína	20	1,00	ks	15,93	15,93	15,93
28			0,00		0,00	0,00	0,00
29	Plynová kotolňa - Cintorín-dom smútku		0,00		0,00	0,00	0,00
30	Kontrola dymovodu d 80	20	3,00	m	0,70	0,70	2,10
31	Potvrdenie o kontrole a čistení komína	20	1,00	ks	15,93	15,93	15,93

Základ pre DPH: 20 %

449,19

Základ pre DPH: 10 %

KOMNÁRSTVO Ing. Jánča  
 Bládkovičova 1301/B  
 075 01 Trebišov  
 tel.: 056 / 672 236

Celková suma bez DPH:	449,19
DPH: 20 %	89,84
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>539,03</b>

Podpis a pečiatka

Prekúmané Vecne a číselne správne  
 Upravená sumou € 539,03 cent. 03  
 slovom *päťsto tridsať deväť a tri* €

Práce prevedené  
 Materiál dodaný podpis  
 Vykonaná predbežná  
 finančná kontrola *21-03-2011* podpis  
 Trebišov *20*  
 pečiatka